### NATCHANON TAWEE

#### **PROFILE**



- Site Engineer with 2 years of experience in lightweight structure design and calcuation.
- Expert process field engineers with in-depth knowledge of economical, secure design and contingent problems



#### **EDUCTION**

## Thamasat University [2015]-[2019]

[Civil Engineering] GPA: 2.80

# Yothinburana School [2009]-[2014]

[Science-Math]



Very perform well under pressure

Structure Design Program: ETAP SAP2000

Creative Skill
Commitment Skill

MS Offices: Excel MSProject



[0838816919]

[oilnatchanon@gmail.com]

2 years of Site Engineer

#### **EXPERIENCE**



# SINO-THAI ENGINEERING&CONSTRUCTION Site: New Parliament ----[2019-2021]

#### **Construction of Garrison Building**

- Design Temporary Structure
   (Bracing Cut) , Wale, Strut, King post
- 2 Basement Floors (Surge Tank, Pump Room)

#### **Construction of waterfront Pavilion**

- RC Building
- Design Temporary Structure
   (For simple beam 0.80x1.10 span 38.70m)
- Check Deflection and Pre Camber Beam

#### Construction of Fire Lane Road, The Royal Lane

- Heavy Machine (Grader 140G, Compaction, PC210)
- Earth Embankment, Sand Embankment, Foundation Compact
- Field Density Test, %Compact >95%

#### Construction of Dam beside the Chao Phraya River

- Slab 2 Step (lower than 1.50m above Cha Phraya level)
- Capbeam(0.80x0.80) on King pile(I40x40) and Batter Pile(I40x40): Pile tip 22m
- Use Sheet Pile to water barrier as coffer dam



ประกาศนียบัตร ฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

# นายณัฐชนน ทวี

โปสเตอร์ เรื่อง "การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีอาคาร USO NET ภาคกลาง"

**สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง** งานสัปดาห์วิชาการ (ครั้งที่ 11) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัล โปสเตอร์ดีเด่น ระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

D. Am

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศีริพงษ์กุล) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



ที่ ซท/2018/114

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

#### หนังสือรับรองการฝึกงาน

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสคงว่า **นายฌัฐชนน ทวี** นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ ณ โครงการงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ (J.2436-0-C) หน่วยงานสนามตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ในระหว่างที่ฝึกงานนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความสนใจและตั้งใจจริงต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างคื และได้จัดทำโครงการ " แนวทางการบริหารและควบคุมวัสดุเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ " ซึ่งมีประโยชน์ ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561



#### <u>ผลงาน</u>

#### นายณัฐชนน ทวี

(ตำแหน่งวิศวกรโยธา)

ขณะทำงานที่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน รัฐสภาแห่งใหม่
(2019-2021)



ภย.74539

#### อาคารกองรักษาการณ์ทิศเหนือ

#### อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3ชั้นเป็นอาคารพื้นที่ 450 m² มีชั้น 3 ชั้น คือ

- Surge Tank เป็นห้องชั้นใต้ดิน(B2) ที่ทำหน้ารับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำฝนบางส่วนจากอาคาร หลักเพื่อใช้ลดน้ำต้นไม้ Landscape โดยชั้นนี้มีพื้นที่การจุน้ำได้ 850 m³
- Pump room เป็นห้องชั้น(B1) เป็นห้องเครื่องปั๊มของงานลดน้ำต้นไม้ งานน้ำล้นวงเวียน งานดับเพลิง
- ชั้น1 เป็นชั้นของเจ้าหน้าที่รักษาการณ์

#### <u>รายละเอียดงาน</u>

1. เนื่องจากเป็นโครงสร้างชั้นใต้ดิน(Substructure) มีความลึกจากระดับดินเดิมประมาณ 6.45 m จึง จำเป็นต้องก่อสร้าง Temporary Structure (Bracing) เพื่อป้องกันดินพัง ซึ่งจากการคำนวณจะต้องค้ำยัน (Strut)เป็นจำนวนทั้งหมด 2 Layer ซึ่งขั้นตอนในการออกแบบระดับของ Bracing แล้วนอกจากจะต้องไม่ให้ เกิดค่า Length Limit จากที่ออกแบบ ยังต้องออกแบบโดยคำนึงถึงขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อไม่ให้ติดขวาง การทำการก่อสร้างชั้นพื้นอาคารด้วย



รูป เริ่มปักSheet pile เพื่อก่อสร้างSoil Protection

2. หลังจากจบงาน Soil Protection จึงเทlean โดยรอบทั้งหมดหนา 10cm และเริ่มก่อสร้างชั้น Footing ขนาด 1.60x1.60x1.60 และStrap beam แล้วเสร็จจึงเทพื้นชั้น Surge Tank ด้วย Mobile pump




รูป ก่อสร้างชั้นsurge Tank



รูป การตรวจก่อเทพื้น Surge Tank

3. เมื่อเทพื้น Surge Tank แล้วเสร็จ จึงขึ้นโครงสร้างผนัง(0.55 THK) โดยช่วงการก่อสร้างผนังมีหลักการว่า จะต้องเทผนังโดยรอบพร้อมกัน หากจากแบ่งเทเป็น Step ต้องมี Swell stop หล่อเป็น kicker 10-15cm เพื่อป้องการน้ำรั่วซึมตามผนัง




4. รูป Back Fill ทรายและเทLean ก่อนรื้อBracing

- 5. เมื่อก่อสร้างผนังขึ้นมาจนถึงระดับ Bracing แล้วจึงทำกการ Back fill ด้วยทรายพร้อมรดน้ำเทleanระหว่าง ช่องผนังและ Sheet pile แล้วจึงสามารปลด Bracing Layer ถัดไปได้
- 6. ก่อสร้างชั้น Pump room และชั้น1 ต่อไปด้วย Concept เดียวกัน

#### อุปสรรคและการแก้ปัญหา

1. อุปสรรค เนื่องจากช่วงระหว่างก่อสร้าง Bored Pile (ø80cm) BP10 ไม่สามารถเจาะได้เนื่องจากติดเข็ม ของโครงสร้างอาคารเก่าจึงต้องขยับไลน์ จากปัญหาดังกล่าวทำให้ BP10 หลุดจาก Gird Line เสา CEAB การแก้ไข เสนอไปยังผู้ควบคุมงาน ว่าต้องออกแบบ Strap Beam ระหว่าง Bored Pile ทั้ง 2ต้น เพื่อรับ เสา CEA2B และลด moment ที่ Bored Pile



 อุปสรรค เนื่องอาคารกองรักษาการณ์เป็นอาคารที่ติดกับแนวเขื่อนเจ้าพระยาจึงทำให้ช่วงเวลาน้ำขึ้น มักจะมีน้ำซึมออกมาตามแนวรอบ Sheet pile ระหว่างที่ยังไม่ก่อสร้างผนัง การแก้ไข ขุดทำบ่อ sump และติดตั้ง Pump ขนาด4"ไว้เพื่อทำการดูดน้ำออกไม่ให้กีดขวางการทำงาน





#### อาคารศาลาริมน้ำทิศเหนือ-ใต้


อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอย 280 m<sup>2</sup>

- Simple Beam long span 38.7 m
- Deep Beam (RC) ขนาด 0.80x1.10 ยาว 38.7 m
- เสาCO1 ขนาด 0.80x6.70 มุม4ต้น ตั้งอยู่บน Footing (F01) ขนาด 1.60x9.80
- เสาโชว์ลบมุม ขนาด 0.30x0.30
- Pile group ขนาด I26x26x20m
- พื้นหลังคา 2 Step โดย Stepล่าง หล่อในที่โชว์ลายไม้อัด และStep บนวางแผ่น Pank และเทTopping

#### รายละเอียดงาน

การก่อสร้าง Substructure ของอาคารศาลาริมน้ำทิศเหนือนั้นจะมีโครงสร้างFooting อยู่ 2 Gird line โดยตั้งอยู่บนโครงสร้าง Capbeam และอีกด้านงสามารถทำตามขั้นตอนการก่อสร้างอาคารทั่วไปคือ เปิดดิน เท Lean ตัดเข็ม เพื่อเท Footing และ ground beam ซึ่งรายละเอียดงาน Superstructure มีดังนี้

1. ก่อสร้างเสา CO1 (0.80x6.70) โดยเทคอนกรีตขึ้นทีละ Step (Stepae 2.40 m) ทำขึ้นพร้อมดันทีละ2 ต้น ต้นละ2Step จะถึงระยะฝากเหล็กงอฉากจากคาน BR01พอดี



รูป แบบเสาCO1 Step 1

2. ขึ้นเสา COX ลบมุมขนาด 30x30 ซึ่งใช้คอนกรีต จนครบ



รูป ยกแบบเสาCOXเพื่อสวม

3. การก่อสร้างคาน BR01 ขนาด 0.8x1.10 ยาว38.6m มีการ Pre-camber 15 cm จะทำการเทครั้งเดียว และจะเทคอนกรีตเต็มหน้าตัดคานเนื่องด้วยเป็นงานที่มีความ Critical มากที่สุด ซึ่งจะทำการฝากงอเหล็ก พื้นหลังคา Step1และ2 ไว้



รูป หลังปลดนั่งร้านBR01

4. เมื่อก่อสร้างคาน BR01 ทั้ง2ตัวเสร็จ จึงทำพื้น Step1 และพื้นStep2 ที่วาง Pank Slab



รูป วางแผ่น Pank (พื้นหลังคา)

#### อุปสรรคและการแก้ปัญหา

- 1. **อุปสรรค** คาน BR01 เนื่องจากเป็นคานหล่อในที่(RC)ยาว 38.7m และรับload จากพื้น2Step ผู้รับจ้างจึง เห็นว่าขนาดหน้าตัดเหล็กเสริม  $A_s$  ควรเพิ่มขึ้น เนื่องจากตัวคาน BR01 เป็น Deep Beam ตาม มาตราฐาน ACI 318M-08
  - **การแก้ไข** ผู้ควบคุมงานเห็นควรจึงนำเสนอผู้ออกแบบ และมีความเห็นว่าให้เพิ่มพื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริม A<sub>s</sub> และเปลี่ยนจากต่อทาบเหล็กเสริมเป็นการต่อแบบการต่อเหล็กเชิงกล (Coupler)แทนจุดที่เดิมมีการต่อ ทาบ เนื่องจากการต่อทาบเหล็ก DB28 หลายเส้นที่ช่วงเดียวกันทำให้พฤติกรรมของคานเป็นแบบOver RC
- 2. **อุปสรรค** คานBR01 รับ Load ผู้รับจ้างตรวจสอบรายการคำนวณพบว่า คานBR01 จะมีDeflection ที่ กลางSpan 15cm
  - **การแก้ไข** ผู้ควบคุมงานแจ้งผู้ออกแบบ และอนุมัติการ Pre-camber กลางคานขึ้น15cm โดยยกระดับ TOB ขึ้นตามด้วย เนื่องจากเพื่อจะได้คงความหนาคาน 1.10 เท่าเดิม



